Iberográfica Capa Rota - Portugal	Brand A	Deflection k Gauge Loss	Doc.: Web - BrandTestData - 005 Date: 21 - 04 - 2014 Page: 1 of 25	Rev.: 0




Machine Extension (mm)
A02
0,55
0,50
0,45
0,40
0,35
0,30
d0
d1
d01
d4
d4k/3
d5k/3
d04
d5
60
90
120
150
Time (Seconds)


Machine Extension (mm)
A18
0,60
0,55
0,50
0,45
0,40
0,35
d0
d1
d01
d4
d4k/3
d04
d5k/3
d5
60
90
120
150
Time (Seconds)


Machine Extension (mm)
A25
0,55
0,50
0,45
0,40
0,35
0,30
d0
d1
d01
d4
d5
d4k/3
d5k/3
d04
60
90
120
150
Time (Seconds)


Machine Extension (mm)
A03
0,65
0,60
0,55
0,50
0,45
0,40
d0
d1
d01
d4
d4k/3
d04
d5k/3
d5
60
90
120
150
Time (Seconds)


Machine Extension (mm)
A04
0,65
0,60
0,55
0,50
0,45
0,40
d0
d1
d01
d4
d4k/3
d5k/3
d04
d5
60
90
120
150
Time (Seconds)


Machine Extension (mm)
A05
0,65
0,60
0,55
0,50
0,45
0,40
d0
d1
d01
d4
d4k/3
d5k/3
d04
d5
60
90
120
150
Time (Seconds)


Machine Extension (mm)
A06
0,65
0,60
0,55
0,50
0,45
0,40
d0
d1
d01
d4
d4k/3
d04
d5k/3
d5
60
90
120
150
Time (Seconds)


Machine Extension (mm)
A07
0,65
0,60
0,55
0,50
0,45
0,40
d0
d1
d01
d4
d4k/3
d04
d5k/3
d5
60
90
120
150
Time (Seconds)


Machine Extension (mm)
A08
0,60
0,55
0,50
0,45
0,40
0,35
d0
d1
d01
d4
d4k/3
d04
d5k/3
d5
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
Time (Seconds)


Machine Extension (mm)
A09
0,60
0,55
0,50
0,45
0,40
0,35
d0
d1
d01
d4
d4k/3
d04
d5k/3
d5
60
90
120
150
Time (Seconds)


Machine Extension (mm)
A10
0,60
0,55
0,50
0,45
0,40
0,35
d0
d1
d01
d4
d4k/3
d04
d5k/3
d5
60
90
120
150
Time (Seconds)


Machine Extension (mm)
A11
0,60
0,55
0,50
0,45
0,40
0,35
d0
d1
d01
d4
d4k/3
d5k/3
d04
d5
60
90
120
150
Time (Seconds)


Machine Extension (mm)
A12
0,60
0,55
0,50
0,45
0,40
0,35
d0
d1
d01
d4
d4k/3
d04
d5k/3
d5
60
90
120
150
Time (Seconds)


Machine Extension (mm)
A13
0,60
0,55
0,50
0,45
0,40
0,35
d0
d1
d01
d4
d4k/3
d5k/3
d04
d5
60
90
120
150
Time (Seconds)


Machine Extension (mm)
A14
0,60
0,55
0,50
0,45
0,40
0,35
d0
d1
d01
d4
d4k/3
d04
d5k/3
d5
60
90
120
150
Time (Seconds)


Machine Extension (mm)
A15
0,55
0,50
0,45
0,40
0,35
0,30
d0
d1
d01
d4
d4k/3
d04
d5k/3
d5
60
90
120
150
Time (Seconds)


Machine Extension (mm)
A16
0,60
0,55
0,50
0,45
0,40
0,35
d0
d1
d01
d4
d4k/3
d5k/3
d5
d04
60
90
120
150
Time (Seconds)


Machine Extension (mm)
A17
0,60
0,55
0,50
0,45
0,40
0,35
d0
d1
d01
d4
d4k/3
d5k/3
d04
d5
60
90
120
150
Time (Seconds)


Machine Extension (mm)
A21
0,60
0,55
0,50
0,45
0,40
0,35
d0
d1
d01
d4
d4k/3
d5k/3
d04
d5
60
90
120
150
Time (Seconds)


Machine Extension (mm)
A22
0,60
0,55
0,50
0,45
0,40
0,35
d0
d1
d01
d4
d4k/3
d04
d5k/3
d5
60
70
80
90
100
110
120
130
140
Time (Seconds)


Machine Extension (mm)
A23
0,60
0,55
0,50
0,45
0,40
0,35
d0
d1
d01
d4
d4k/3
d04
d5k/3
d5
60
90
120
150
Time (Seconds)


Machine Extension (mm)
A24
0,60
0,55
0,50
0,45
0,40
0,35
d0
d1
d01
d4
d4k/3
d5k/3
d04
d5
60
90
120
150
Time (Seconds)


Machine Extension (mm)
A19
0,60
0,55
0,50
0,45
0,40
0,35
d0
d1
d01
d4
d4k/3
d5k/3
d04
d5
60
90
120
150
Time (Seconds)


Machine Extension (mm)
A20
0,60
0,55
0,50
0,45
0,40
0,35
d0
d1
d01
d4
d4k/3
d5k/3
d04
d5
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
Time (Seconds)